


H24 通学路対策箇所図(興文小学校)



H24 通学路対策箇所図(東小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、東小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署

・橋の欄干が低い。

<対策内容>

- ・管理者に対策を依頼

・交差点の抜け道になり通学路と交差する。

<対策内容>

- ・外側線の再設置
 - ・路面標示(ストップシール)の設置
- 【H25対策済】

・交通量が多いが、歩道と車道の区別がない。

<対策内容>

- ・通学路標識の設置

【H25対策済】

・交通量が多いが、歩道と車道の区別がない。

<対策内容>

- ・外側線の再設置
- ・路面標示(ストップシール)の設置

【H25対策済】


・交通量が多いが、道幅が狭い。

<対策内容>

- ・通学路標識の設置
 - ・外側線の設置による路肩拡幅
- 【H25対策済】



H24 通学路对策箇所図(西小学校)



【対策検討メンバー】
・教育委員会、南小学校
・道路管理者(岐阜県、大垣市)
・大垣警察署

H24 通学路対策箇所図(南小学校)

・フェンスがぐらついている。
＜対策内容＞
・転落防止柵(フェンス)の修繕
【H25対策済】

・車とぶつかりやすい。
＜対策内容＞
・外側線(巻き込み部分)の設置による路肩拡幅
・視線誘導標(ポストコーン)の設置
【H25対策済】

・交通量が多い。
＜対策内容＞
・通学路標識の設置
【H25対策済】

・車の交通量が多い
＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

・自転車や車がとびだしてくる。
＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

・交通量が多い。
＜対策内容＞
・交差点内のカラー舗装
【H25対策済】

・自転車や車が多く、ぶつかりそうになる。
＜対策内容＞
・視線誘導標(ポストコーン)の設置
【H25対策済】

・横断歩道に信号をつけてほしい。
＜対策内容＞
・信号機設置困難
・カラー舗装化
【H27対策済】

・水路に蓋がない。
＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

・道は狭く、交通量が多い。
＜対策内容＞
・通学路標識の設置
・路面標示(通学路)の設置
【H25対策済】

・交通量が多く渡るのに危険。
＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

・交通量が多く、スピードを出している。
＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

・歩行者信号機がない。
＜対策内容＞
・歩行者信号機の設置
【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図（北小学校）



H24 通学路対策箇所図(日新小学校)

・交通量が多い。
横断歩道の待
機場所がない

<対策内容>

・外側線の設置に
よる路肩拡幅
・横断歩道の待ち
場設置(水路伏
せ越し)

【H25対策済】

・見通しが悪い
(高架下)。

<対策内容>

・路面標示(学童
横断注意、ストッ
プシール)の設
置

【H25対策済】

・交通量が多く、カーブで見
通しが悪い。

<対策内容>

・路面標示(ストップシール)
の設置

【H25対策済】

【対策検討メンバー】

・教育委員会、日新小学校
・道路管理者(岐阜県、大垣市)
・大垣警察署

・交通量が多い。

<対策内容>

・路面標示(ストッ
プシール)の設
置

【H25対策済】

・交通量が多い。

<対策内容>

・防護柵(ガード
パイプ)の設置
依頼

【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(安井小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、安井小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

・道が曲がっていて見にくい。

＜対策内容＞

- ・路面標示(ストップシール)の設置
- 【H25対策済】

・道路が狭く、児童が集中する。

＜対策内容＞

- ・通学路の変更を検討

・スピードを出す車が多い。

＜対策内容＞

- ・舗装補修にあわせ外側線の設置による路肩拡幅
- 【H25対策済】

・交通量が多く、児童が集中して登校する

＜対策内容＞

- ・外側線の設置による路肩拡幅
- 【H25対策済】

・交通量が多く、児童が集中して登校する。

＜対策内容＞

- ・通学路標識の設置
- 【H25対策済】

・交通量が多く、児童が集中して登校する。

＜対策内容＞

- ・外側線の再設置
- 【H25対策済】

国道258号

大池町

安井町

大垣警察署

(主)大垣一宮線

安井小学校

禾森

東前

犬ヶ渚町

新規川

1:10000

通学路対策箇所図(安井小学校2)

・横断歩道がほしい。

＜対策内容＞

- ・横断歩道の設置検討
- ・路面標示(ストップシール)の設置

【H25対策済】

・信号が見にくい。

＜対策内容＞

- ・通学路標識の設置
- ・信号機のLED化と両面化の検討

・左右確認時、道路にはみ出す。

＜対策内容＞

- ・外側線の再設置

【H25対策済】

・西から来る車が見にくい。

＜対策内容＞

- ・外側線の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

(主)大垣環状線

国道208号

1:10000

H24 通学路対策箇所図(宇留生小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、宇留生小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

- ・交通量が大変多いにも関わらず、道幅が狭い。



＜対策内容＞

- ・注意喚起(看板)の設置
 - ・踏切拡幅の検討
- 【H25～対策中】

- ・朝夕の交通量が大変多いにも関わらず、道幅が狭い。
- ・防護柵が片方にしかない

＜対策内容＞

- ・外側線の設置による路肩拡幅
- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置

【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(静里小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、静里小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署

- ・横断歩道がない

＜対策内容＞
・横断歩道検討
【H25対策済】

- ・駐車場があり、車の出入りが多い

＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩
拡幅
【H25対策済】

- ・横断歩道がない

＜対策内容＞
・横断歩道検討
【H25対策済】

- ・交通規制はあるが、道路幅が狭く、交通量が多い

＜対策内容＞
・午後の時間規制
(車両通行止め)
検討

- ・歩道がない


＜対策内容＞
・注意喚起(看板)の
設置
【H25対策済】

- ・スーパーの駐車場があり、車の出入りが多い


＜対策内容＞
・外側線の再設置
【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(静里小学校2)



H24 通学路対策箇所図(綾里小学校)



H24 通学路対策箇所図(江東小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、江東小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署
- ・PTA

- ・路肩が狭く危険
＜対策内容＞
- ・舗装補修にあわせ外側線による路肩拡幅
【H25対策済】

- ・交通量が多い。
- ・横断歩道設置要望
＜対策内容＞
- ・横断歩道の設置検討
- ・水路伏越しによる待ち場の設置
【H25対策済】

- ・カーブがあり危険
＜対策内容＞
- ・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

- ・大型車両が交差点で右左折する際に、巻き込みそうで危険
＜対策内容＞
- ・注意喚起(看板)の設置
- ・外側線(巻き込み部分)の設置による路肩拡幅
- ・路面標示(ストップシール)の設置
【H25対策済】

- ・横断時危険
＜対策内容＞
- ・通学路標識及び路面標示(減速マーク)の設置
【H25対策済】

- ・カーブがあり危険
＜対策内容＞
- ・外側線の設置の設置による路肩拡幅
【H25対策済】

- ・横断時危険(横断歩道要望)
＜対策内容＞
- ・通学路標識及び路面標示(通学路注意)の設置
- ・横断歩道の設置検討
- ・水路伏越しによる待ち場の設置
【H25対策済】

- ・車両の右左折時に、巻き込みの危険あり
＜対策内容＞
- ・舗装補修による路面標示の再設置
【H25対策済】

- ・スピードを上げて走る車が多い
＜対策内容＞
- ・通学路標識の設置
【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(江東小学校2)



H24 通学路対策箇所図(川並小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、川並小学校
- ・PTA
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署



(主)大垣環状線

古宮町

文

川並小学校

- ・カーブの先に横断歩道があり、スピードを出す車が多い

＜対策内容＞

- ・注意喚起(看板)の修繕
- ・路面表示(学童横断注意)の設置

【H25対策済】

- ・交通量が多く、さらに右折車が横断者に気づきにくい

＜対策内容＞

- ・歩行者用信号機の時間調整検討

【H25対策済】

- ・スピードを出して右折する車が多い交差点で、その先に横断歩道がある。

＜対策内容＞

- ・交差点内のカラー舗装検討
- ・路面表示(学童横断注意)の設置

【H25対策済】

H24 通学路対策箇所図(中川小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、中川小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署

- ・一時停止がないため、車がスピードを出す。交通量多い。

＜対策内容＞
・注意喚起(学童横断注意シール)の設置
【H25対策済】

- ・車両通行禁止の時間規制が守られていない。

＜対策内容＞
・規制に関して全体的な見直しを検討

- ・見通しが悪い。
- ＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
・道路標示(減速マーク等)の設置
【H25対策済】

- ・幅員が狭く、交通量が多い。

＜対策内容＞
・歩道設置及び舗装補修にあわせ外側線による路肩拡幅
【H25～対策済】


- ・深めの水路があるが、柵がなく危険。

＜対策内容＞
・転落防止柵(ガードパイプ)の設置
【H25対策済】

- ・交通量が多い。見通しが悪い。

＜対策内容＞
・カーブミラーの面調整
【H25対策済】

- ・抜け道となっており、車の速度が速く危険。
- ＜対策内容＞
・外側線の設置による路肩拡幅
【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(中川小学校2)

・人通りが少ない。

＜対策内容＞

・通学路変更の検討

・見通しが悪い。

＜対策内容＞

・外側線(巻き込み線部分の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

・交通量が多く、右左折車が巻き込む危険がある。

＜対策内容＞

・外側線(巻き込み部分)の再設置

【H25対策済】

・21号への抜け道となっており、交通量が多い。

＜対策内容＞

・通学路標識の設置

【H25対策済】

・見通しが悪い。

＜対策内容＞

・路面標示(ストップシール)の設置

【H25対策済】

・21号への抜け道となっており、スピードを出す車が多い。

＜対策内容＞

・外側線の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

・交通量が多く、見通しが悪い。

＜対策内容＞

・通学路変更の検討



H24 通学路対策箇所図(小野小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小野小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

- ・歩道が分かるようにラインを引いてほしい。

<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

- ・路面標示と注意看板が老朽化している

<対策内容>

- ・舗装補修にあわせて路面標示の再設置
- ・注意喚起(看板)の取り替え

【H25対策済】

- ・交通量が多い。

<対策内容>

- ・外側線(巻き込み部分)の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

- ・道路がカーブしており、横断時危険。

<対策内容>

- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置

【H25対策済】

- ・カーブミラーの面が曇っている。

<対策内容>

- ・カーブミラーの取り替え

【H25対策済】

- ・横断歩道の標識を見える位置に変更してほしい。

<対策内容>

- ・予告標示の設置
- ・横断歩道標識位置の変更

【H25対策済】

- ・車のスピードが速い。横断歩道の設置希望。

<対策内容>

- ・横断歩道の設置検討

【H25対策済】

- ・交通量が多い。外側線の設置(再)希望。

<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅

【H25対策済】


- ・付近の施設の通勤者と登校時間帯が重なり危険。

<対策内容>

- ・学校、施設、警察、道路管理者等で協議する



H24 通学路対策箇所図(小野小学校2)



・北側から出る車が危険。
 <対策内容>
 ・注意喚起(看板)の設置
【H25対策済】

・東西道路に一時停止がほしい。
 <対策内容>
 ・道路改良による横断歩道の設置予定
【H26～対策中】

・信号の待ち場が危険。
 <対策内容>
 ・視線誘導標(ポストコーン)の設置
【H24対策済】

・車両通行禁止規制の時間帯を変更してほしい。(7:30-8:30、14:00-17:00 ⇒ 7:00-8:00、15:00-17:00)
 <対策内容>
 ・地元住民との調整が必要
【H25対策済】

・15:30-17:00の時間帯も規制を実施してほしい。(現在7:00-8:00車両通行禁止)
 <対策内容>
 ・地元住民との調整が必要

H24 通学路対策箇所図(荒崎小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、荒崎小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

- ・交通が多い上に道幅が狭い。

＜対策内容＞

- ・外側線の設置による路肩拡幅 **【H25対策済】**

- ・集合場所に車が停車していて、見通しが悪い。

＜対策内容＞

- ・外側線(巻き込み部分)の設置による路肩拡幅 **【H25対策済】**

- ・時間規制の違反車が多い。

＜対策内容＞

- ・取り締まりを重点的に行う
- ・新たな規制については地元と協力していく **【H25対策済】**

- ・歩道と車道の区別がない。

＜対策内容＞

- ・外側線の設置による路肩拡幅 **【H25対策済】**



1:10000



H24通学路対策箇所図(荒崎小学校2)

H24 通学路対策箇所図(赤坂小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、赤坂小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

- ・自動車が通ることもしばしばある。

<対策内容>

- ・地元と調整をして車止め設置検討【H25対策済】

- ・横断歩道、信号がない。

<対策内容>

- ・横断歩道の設置検討【H25対策済】

- ・横断歩道はあるが、信号がない。

<対策内容>

- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置【H25対策済】

- ・横断歩道はあるが、信号がない。

<対策内容>

- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置依頼
- ・横断歩道移設検討【H25対策済】

- ・見通しがよくない。

<対策内容>

- ・通学路標識の設置
- ・路面標示(ストップシール)の設置【H25対策済】

- ・信号がない。

<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅【H25対策済】

- ・見通しが良くない。


<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅【H25対策済】

- ・見通しが良くない。

<対策内容>

- ・外側線(巻き込み部分)の設置による路肩拡幅【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(赤坂小学校2)

- ・歩道と車道の区別がなく、見通しが良くない。

＜対策内容＞

- ・視線誘導標(停止鉄)の設置
- ・外側線の設置による路肩拡幅

【H25対策済】

- ・見通しが良くない。

＜対策内容＞

- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置
- ・注意喚起(看板)の設置

【H25対策済】

- ・横断歩道がない。

＜対策内容＞

- ・視線誘導標(ポストコーン)の設置

【H25対策済】

- ・ネットフェンスが途切れている。

＜対策内容＞

- ・転落防止柵(フェンス)の設置

【H25対策済】

- ・信号がなく、見通しが良くない。

＜対策内容＞

- ・外側線、クロスマーク、自発光鉄の設置依頼

【H25対策済】

- ・遮断機がない。

＜対策内容＞

- ・停止線の再設置

【H25対策済】

- ・横断歩道がない。

＜対策内容＞

- ・通学路標識の設置

【H25対策済】

- ・フェンスがない。

＜対策内容＞

- ・転落防止柵(ガードパイプ)の設置

【H25対策済】

- ・見通しがよくない。

＜対策内容＞

- ・通学路標識の設置


【H25対策済】

- ・横断歩道がない。

＜対策内容＞

- ・路面標示(通学路注意)の設置

【H25対策済】



1:10000

H24 通学路対策箇所図(青墓小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、青墓小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・大垣警察署

- ・朝夕の交通量が多く、見通しが悪い。


＜対策内容＞
・ポストコーンの設置
【H25対策済】

- ・一時停止はあるが、停止せず通過する車両も多い。速度も速く危険

＜対策内容＞
・交差点内のカラー舗装検討
【H25対策済】

- ・歩道は整備されているが、防護柵がない。


＜対策内容＞
・防護柵の設置検討
【H25対策済】




H24 通学路対策箇所図(牧田小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、牧田小学校
- ・大垣市少年支援員
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・養老警察署



H24 通学路対策箇所図(牧田小学校2)



H24 通学路対策箇所図(一之瀬小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、一之瀬小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・養老警察署

- ・用水路に蓋が無い。

＜対策内容＞

- ・蓋を設置。
- 【H25対策済】

- ・道路横断時に見通しが悪い。

＜対策内容＞

- ・警察署において交通監視員を月に数回配置。
- 【H25対策済】

- ・用水路に蓋が無い。

＜対策内容＞

- ・蓋を設置。
- 【H25対策済】



H24 通学路対策箇所図(多良小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、多良小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・養老警察署

- ・通学路の標識がない。

＜対策内容＞
・通学路標識の設置。
【H25対策済】

- ・道路が一部陥没。

＜対策内容＞
・路面補修
【H25対策済】

- ・日中でも薄暗く見通しが悪い。通学路の標識がない。

＜対策内容＞
・通学路標識の設置。
【H25対策済】

下多良上多良2号線

- ・通学路の標識がない。

＜対策内容＞
・通学路標識の設置。
【H25対策済】


メナードカントリー

- ・速度が出やすく、危険。

＜対策内容＞
・警察署より交通監視委員を月に数回配置。
・注意喚起(看板)の設置。
【H25対策済】

多良小学校

上石津町室



H24 通学路対策箇所図(多良小学校2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、多良小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・養老警察署

- ・直線で速度が出やすい。
多くの児童が横断し、危険である。

＜対策内容＞

- ・横断歩道前後にカラー舗装を設置。
- ・注意喚起(看板)の移設。

【H25対策済】

- ・側溝のふたが無く危険

＜対策内容＞

- ・道路補修とあわせてふたを設置。

【H25対策済】

- ・緩いカーブで見通しが悪い。

＜対策内容＞

- ・カーブミラーの設置。

【H25対策済】

- ・交通量が多く、信号無視の車が多い。

＜対策内容＞

- ・信号機ありの標識の設置検討を依頼。

- ・直線で速度が出やすく、減速しない車が多い。
南北の横断歩道がない。

＜対策内容＞

- ・交差点改良を行う際に、横断歩道を設置予定。


【H25対策済】

多良小学校

国道365号線

大垣市


H24 通学路対策箇所図(多良小学校3)



H24 通学路対策箇所図(時小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、時小学校
- ・道路管理者(岐阜県、大垣市)
- ・養老警察署



H24 通学路対策箇所図(墨俣小学校1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、墨俣小学校
- ・道路管理者(大垣市)
- ・大垣警察署

- ・歩道がない。通行量が多い

<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅 **【H25対策済】**

- ・抜け道として使われており危険。

<対策内容>

- ・路面標示(通学路注意)の設置 **【H25対策済】**

- ・スピードを出して抜ける車が多い。

<対策内容>

- ・外側線の設置による路肩拡幅 **【H25対策済】**

- ・横断歩道はあるが、自動車にはねられる事故があった。

<対策内容>

- ・路面標示(ストップシール)の設置 **【H25対策済】**

- ・通行量が多く、見通しが悪い。

<対策内容>

- ・路面標示(ストップシール)の設置 **【H25対策済】**

- ・道路幅員が狭く危険。

<対策内容>

- ・通学路標識の設置 **【H25対策済】**



H24 通学路対策箇所図(墨俣小学校2)



墨俣小学校

- ・県道へ出る車が突っ込んでくる。

＜対策内容＞

- ・路面標示(止まれ)の再設置依頼

- ・停止線の位置変更依頼

【H25対策済】

- ・通学路からは堤防を降りてくる車を確認しづらく、自動車にはねられる事故があった。

＜対策内容＞

- ・路面標示(ストップシール)の設置

【H25対策済】

- ・道路幅員が狭いが、スピードを上げて通過する車が多い。

＜対策内容＞

- ・路面標示(通学路注意、ストップシール)の設置

【H25対策済】

- ・スピードを上げて通過する車が多い。
- ・道路がカーブしており視界が悪い。

＜対策内容＞

- ・カーブミラーの設置
- ・路面標示(ストップシール)の設置

【H25対策済】

