



H28 通学路点検箇所図(東小学校)




H28 通学路点検箇所図(西小学校)



H28 通学路点検箇所図(南小学校1)




H28 通学路点検箇所図(南小学校2)



H28 通学路点検箇所図（北小学校1）




H28 通学路点検箇所図（北小学校2）




H28 通学路点検箇所図(安井小学校)




H28 通学路点検箇所図(宇留生小学校)




H28 通学路点検箇所図(静里小学校1)



H28 通学路点検箇所図(静里小学校2)



H28 通学路点検箇所図(江東小学校1)



・交差点でスピードを出す車があるため、危険である。



＜対策内容＞
 ・路面標示(減速マーク)の設置
【H29対策済】

・左折の車と接触の危険がある。



＜対策内容＞
 ・ガードパイプの延長
【H28対策済】

・左右確認がしづらく、危険である。



＜対策内容＞
 ・ポストコーンの設置
 ・路面標示(ストップシール)の設置

・スピードを出して、車がすれ違うため危険である。



＜対策内容＞
 ・外側線の設置
【H29対策済】

・交差点でスピードを出す車があるため、危険である。



＜対策内容＞
 ・カラー舗装の設置
【H28対策済】

H28 通学路点検箇所図(江東小学校2)

--- 通学路
● 危険箇所



・校舎東側の水路に柵がなく危険である。



<対策内容>
・防護柵の設置

・工業団地やコンビニの出入りが多く危険である。



<対策内容>
・通学路看板の設置
・路面標示(ストップシール)の設置


・東から西へ抜ける車が交差点に気づかない。



<対策内容>
・一時停止の設置
・外側線の再設置による路側帯拡幅
[H28対策済]

H28通学路点検箇所図(中川小学校)

--- 通学路
● 危険箇所



・交差点内で事故が多発している。



＜対策内容＞
・外側線の再設置による路側帯拡幅

・交通量が多く、車が止まらない。



＜対策内容＞
・横断歩道を挟んでカラー舗装の設置
【H28対策済】

・交差点内で事故が多発している。




＜対策内容＞
・カラー舗装の設置
【H28対策済】


H28 通学路点検箇所図(小野小学校1)



H28 通学路点検箇所図(小野小学校2)



H28 通学路点検箇所図(荒崎小学校)



H28 通学路点検箇所図(赤坂小学校)

