

八潮市の道路陥没に関する対応について

1 はじめに

埼玉県八潮市において発生した下水管の破損に起因すると考えられる道路陥没を受け、以下の緊急点検を実施するもの。

2 緊急点検（φ800以上の幹線管渠）

(1) マンホール内部点検（N=16箇所）

- ①他幹線（φ500以上）が合流する箇所
（下水管の流入落差が大きく硫化水素が発生するおそれのある箇所）
- ②主要道路に布設された管渠
（陥没によるリスクが大きい箇所）

(2) 道路状況調査（φ800以上の幹線管渠）（L=26km）

- ①主要道路に布設された管渠の路面点検

3 点検内容

- ・土砂の堆積
- ・マンホールの腐食
- ・マンホール蓋の腐食
- ・その他の異常
- ・路面の異常（わたみ・陥没）

4 点検実施

1月31日（金）～2月4日（火）