

(水道課ホームページ内容)

### 水道水の放射性物質検査結果

大垣市の水道水の安全性を確認するため、放射性物質の検査を実施しましたので報告します。  
**令和4年度**の検体採取場所

北部水源地 (大垣地域)  
 墨俣第二水源地 (墨俣地域)  
 上石津時浄水場 (上石津地域)

検査結果

放射性ヨウ素及び放射性セシウムは検出されていません。

採水日	採取場所	検査項目		測定結果
令和4年6月9日	北部水源地	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
	墨俣第二水源地	放射性セシウム	セシウム134	不検出
	上石津時浄水場		セシウム137	不検出
令和4年12月8日	北部水源地	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
	墨俣第二水源地	放射性セシウム	セシウム134	不検出
	上石津時浄水場		セシウム137	不検出

令和3年度の検査結果

採水日	採取場所	検査項目		測定結果
令和3年4月6日	北部水源地 墨俣第二水源地 上石津時浄水場	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
		放射性セシウム	セシウム134	不検出
			セシウム137	不検出
令和3年7月6日	北部水源地 墨俣第二水源地 上石津時浄水場	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
		放射性セシウム	セシウム134	不検出
			セシウム137	不検出
令和3年10月5日	北部水源地 墨俣第二水源地 上石津時浄水場	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
		放射性セシウム	セシウム134	不検出
			セシウム137	不検出
令和4年1月4日	北部水源地 墨俣第二水源地 上石津時浄水場	放射性ヨウ素	ヨウ素131	不検出
		放射性セシウム	セシウム134	不検出
			セシウム137	不検出

検査機関: (株)コスモ環境衛生コンサルタント

測定方法: 「食品中の放射性セシウム検査方法」(厚生労働省)