

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果

別紙3-1

①体育館(一般公共の用に供されるものに限る)

令和5年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	総合体育館	大垣市加賀野4丁目62番	体育館					
	第1体育館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	III { Is/Iso=1.18 CT・SD=0.69 }			
	第2体育館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	III { Is/Iso=2.03 CT・SD=0.33 }			
	第3体育館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	III { Is/Iso=1.83 CT・SD=1.10 }			
	管理棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	III { Is/Iso=2.65 CT・SD=1.70 }			
	エントランスホール棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	III { Is/Iso=1.20 CT・SD=0.72 }			耐震改修済

②集会場又は公会堂

令和5年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
2	大垣市文化会館	大垣市室本町5丁目51番	集会場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	II { Is/Iso=0.98 CTU・SD=0.64 }	検討中	検討中	
3	大垣市民会館	大垣市新田町1丁目2番	公会堂	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I { Is/Iso=0.08 CTU・SD=0.04 }	解体	令和6年 ~ 令和7年	

③自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの

令和5年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
4	大垣市営丸の内駐車場	大垣市丸の内2丁目23番	自動車車庫	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	I { Is=0.11 q=0.19 }	検討中	検討中	

④保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

令和元年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
5	岐阜県西濃総合庁舎 本館棟	大垣市江崎町422番3	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	III { Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.77 }			耐震改修済

## ⑤小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

令和元年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
6	大垣市立東小学校 南舎	大垣市三塚町1180番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.30 CTU・SD=0.94 }			耐震改修済
7	大垣市立西小学校 南舎	大垣市久瀬川町6丁目110番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.85 }			耐震改修済
8	大垣市立南小学校 北舎	大垣市美和町1871番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.30 CTU・SD=0.87 }			耐震改修済
9	大垣市立北小学校 北舎	大垣市八島町2302番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.81 }			耐震改修済
10	大垣市立宇留生小学校 北舎	大垣市熊野町1171番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.30 CTU・SD=0.82 }			耐震改修済
11	大垣市立墨俣小学校 校舎	大垣市墨俣町墨俣242番	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.79 }			耐震改修済
12	大垣市立南中学校 北舎	大垣市南類町4丁目141番	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.81 }			耐震改修済
13	大垣市立赤坂中学校 中舎	大垣市赤坂町3421番	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.26 CTU・SD=0.80 }			耐震改修済
14	大垣市立上石津中学校 北舎	大垣市上石津町一之瀬100番	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.98 CTU・SD=0.39 }			耐震改修済

## ⑥幼稚園又は保育所

令和元年10月更新

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	安全性の評価 (I, II, III)	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
15	大垣市立ゆりかご保育園	大垣市南切石町2丁目67番	保育所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Ⅲ { Is/Iso=1.16 CTU・SD=0.76 }			