


北公園等再整備方針　－概要版－

1 背景と目的

昭和36年に開園した北公園には、野球場や陸上競技場等の施設がありますが、老朽化が進むほか、大規模大会開催時の駐車場不足や周辺道路の渋滞等の課題を抱えています。また、都市計画決定区域の約4割が未開園です。このため、本方針では、北公園の現状と課題を整理し、将来のあるべき姿を見据えた再整備の方向性をまとめるものです。

2 北公園等の概要



開園区域		未開園区域	
施設等	面積	施設等	面積
公園（駐車場・トイレ含む）	12,361㎡	北地区センター	3,072㎡
体育施設	33,428㎡	旧北保育園	2,836㎡
野球場	19,339㎡	民間保有地	24,699㎡
陸上競技場	13,757㎡	オーミケンシ旧社宅	7,317㎡
相撲場	332㎡	大垣徳洲会病院駐車場	17,382㎡
青年の家	3,404㎡		
計	49,193㎡	計	30,607㎡
北公園全体面積			79,800㎡

3 北公園等の利用状況

(1) 各種団体への聴き取り調査結果

区分	意見交換団体	主な意見
野球場	大垣市軟式野球連盟ほか	・グラウンドの水はけを改善してほしい ・外周フェンスに安全ラバーを設置してほしい ほか
陸上競技場	大垣陸上競技協会ほか	・スタート地点がかなり劣化しているため、補修してほしい ・中高生の自転車置場を整備してほしい ほか
相撲場	大垣市相撲連盟	・土俵を囲う外壁がなく、年間を通じて使用することが不可能である ほか
青年の家	大垣市レクリエーション協会	・トイレの洋式化をしてほしい ・講堂に空調を設置してほしい ほか
北地区センター	大垣市北地区センター運営委員会	・野球大会時は、駐車場の調整が必要である ほか

(2) アンケート結果

① 周辺学校等アンケート

調査対象	調査方法	回答数	主な意見
大垣市立北小学校（6年生）	調査票の配布・回収	113人	【整備されたい施設】 ・カフェ等飲食施設 ・芝生広場 ・遊具 ・水遊び場 ほか
大垣市立北中学校（2年生）	インターネット	115人	
大垣日本大学高等学校（全学年）		561人	
岐阜県立大垣北高等学校（希望者）		111人	
自治会、PTA、まちづくり団体	調査票の配布・回収	51団体	

② 施設利用者アンケート

調査対象	調査方法	回答数	主な回答
体育施設利用者	調査票の配布・回収	76人	・洋式トイレを整備してほしい ・陸上競技場のレーンを直してほしい ほか
青年の家利用者	調査票の配布・回収	1,003人	・イベント時の駐車場を確保してほしい ほか
北地区センター利用者	調査票の配布・回収	65人	・照明をLEDに変更してほしい ・ホールのカーペットを張替えてほしい ほか

4 北公園等再整備の基本的な考え方

北公園を取り巻く課題を解決するため、今後30年間にわたる段階的なアプローチを設定し、施設改修や時代に即した設備更新を最優先に行い、あわせて駐車スペースの確保、道路改良による渋滞解消、さらに、民有地取得による未開園区域解消や公園機能の充実を図り、市民により安全で快適な憩いの場を目指し、未来につながる魅力的な公園づくりを進めてまいります。

北公園等再整備方針 ー概要版ー

現状・課題

今後の方針

具体的な取組み

＜公園全体＞

(1) 未開園区域の存在

都市計画決定された公園区域の約 4 割が未開園です。

(2) 公園機能の不足

公園内は、野球場、陸上競技場、青年の家などの施設が占めており、本来の公園としての機能不足と利用者層の偏りがあります。

本公園は、重要な要素である良好な都市空間の形成、緑のオープンスペースなどを備えたレクリエーション機能が不足しています。

＜公園内施設＞

(1) 既存施設の老朽化

健全度調査の結果、改修が必要な項目が 56%あります。利用者や指定管理者からも老朽化及び損傷箇所の改修を求める意見があります。

(2) ニーズに合わない施設内設備

公園内の施設は利用者が多く、特に野球場は、有料観客試合や公式大会を開催していますが、施設基準等を満たしていません。

また、トイレが洋式化されていないなど利用者からの不満等もあります。

(3) 利用者に対する安全性不足

野球場のラバーフェンス未設置箇所等、利用者の安全が確保されていない箇所があります。

(4) 大規模大会時の駐車場不足

高校野球やソフトボールの大会主催者は、観戦者用の駐車場を近隣の大垣徳洲会病院駐車場を借りて対応しています。

近隣の大型商業施設の駐車場を利用する人もいるとの指摘もあります。

(5) 防災機能の不足

本来の公園の機能である広場等が設置されていないため、防災機能が不十分な状態です。人口集中地区にある本公園には、避難時に必要となる十分な広さのスペースや、給水や衛生機能が不足しています。

＜周辺道路＞

(1) 周辺道路の渋滞

北公園南側道路は、恒常的に渋滞が発生しています。特に、野球大会開催時には、試合観戦者により交通量が増加し、北公園南交差点の東進右折車の渋滞に加え、北公園西交差点に接続する南北路線も渋滞しています。

(1) 公園機能の見直し

- ① 未開園区域の解消
- ② 公園機能の充実

(1) 各施設の再整備

- ① 施設の長寿命化
(約 75 年まで延命)
- ② 施設の機能向上
(施設基準への適合、
利用者の安全確保等)
- (2) 駐車スペースの確保
(新たに約 180 台確保)
- (3) 防災機能の充実
(災害用井戸、
マンホールトイレ等の整備等)

(1) 周辺道路の渋滞解消

- ① 北公園南側道路の
円滑な交通の確保

(1) 北地区センター・旧北保育園敷地の
開園告示 (短期)

(2) オーミケンシ旧社宅敷地買収 (短期)

(3) 大垣徳洲会病院駐車場敷地買収 (長期)

(4) 広場等の整備 (短期・中期・長期)

(1) 野球場の長寿命化整備・機能向上 (短期)

(2) 陸上競技場の長寿命化整備・機能向上 (短期)

(3) 青年の家の長寿命化整備・機能向上 (短期)

(4) 北地区センターの長寿命化整備 (短期)

(5) 大垣徳洲会病院駐車場等の活用による
臨時駐車場対応 (短期)

(6) 駐車スペースの整備

- ① 旧北保育園敷地 (短期)
- ② オーミケンシ旧社宅敷地 (短期)

(7) 防災対応施設の整備 (短期・中期・長期)

(1) 北公園南交差点等の改良整備 (短期)

(2) 北公園南側道路の改良整備 (中期)