点検日	項目	埋立量	種類	防 護 柵	悪臭の発生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時の対応	
10月	4	7.29t	残土	○	○	○	○	○	○		
11月	1	4.74t	残土	○	○	○	○	○	○		
12月	6	1.51t	残土	○	○	○	○	○	○		
1月	17	0.03t	残土	○	○	○	○	○	○		
2月	14	0.84t	残土	○	○	○	○	○	○		
3月	7	0.85t	残土	○	○	○	○	○	○		

○：異常なし

令和3年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（草道島町） 水質維持管理記録表

地下水水質検査結果（月1回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/17	2/14	3/7
上流 (北)	電気伝導率	mS/m	—	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	塩化物イオン	mg/l	—	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8
下流 (南)	電気伝導率	mS/m	—	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13
	塩化物イオン	mg/l	—	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8