

令和4年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（草道島町） 施設維持管理記録表

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4 月	4	23.09t	残土	○	○	○	○	○	○	
5 月	9	55.86t	残土	○	○	○	○	○	○	
6 月	9	4.28t	残土	○	○	○	○	○	○	
7 月	4	5.36t	残土	○	○	○	○	○	○	
8 月	1	0.42t	残土	○	○	○	○	○	○	
9 月	5	2.70t	残土	○	○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	3	16.25t	残土	○	○	○	○	○	○	
11 月	7	2.29t	残土	○	○	○	○	○	○	
12 月	5	0.02t	残土	○	○	○	○	○	○	
1 月	16	0.14t	残土	○	○	○	○	○	○	
2 月	6	0.39t	残土	○	○	○	○	○	○	
3 月	6	0.32t	残土	○	○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和4年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（草道島町） 水質維持管理記録表

地下水水質検査結果（月 1 回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/4	5/9	6/9	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/16	2/1	3/6
上流 (北)	電気伝導率	mS/m	—	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.9	2.8	2.8	3.0	4.6	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9
下流 (南)	電気伝導率	mS/m	—	13	13	13	13	13	13	15	13	14	13	13	13
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	4.6	2.8	5.3	2.7