

令和6年度 大垣市草道島町一般廃棄物最終処分場 施設維持管理記録表

点検日	項目	埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火 掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時の対応	
10月	2	12.33t	残土	○	○	○	○	○		
11月	5	3.16t	残土	○	○	○	○	○		
12月	3	1.29t	残土	○	○	○	○	○		
1月		0.11t	残土	○	○	○	○	○		
2月		0.26t	残土	○	○	○	○	○		
3月		0.81t	残土	○	○	○	○	○		

○：異常なし

令和6年度 大垣市草道島町一般廃棄物最終処分場 水質維持管理記録表

地下水水質検査結果（月1回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/16	5/14	6/4	7/2	8/6	9/9	10/1	11/5	12/10	1/7	2/4	3/4
上流 (北)	電気伝導率	mS/m	—	12.8	12.4	13.4	12.7	12.4	12.8	12.0	12.5	11.4	12.0	11.6	11.5
	塩化物イオン	mg/l	—	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6
下流 (南)	電気伝導率	mS/m	—	13.0	12.9	13.4	13.3	13.2	13.2	12.5	12.8	11.9	12.4	12.0	11.6
	塩化物イオン	mg/l	—	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6	2.7	3.0