

令和7年度 大垣市草道島町一般廃棄物最終処分場 施設維持管理記録表

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4 月	2	50.780t	残土	○	○	○	○	○	○	
5 月	2	70.610t	残土	○	○	○	○	○	○	
6 月	3	6.030t	残土	○	○	○	○	○	○	
7 月	2	1.380t	残土	○	○	○	○	○	○	
8 月	4	0.090t	残土	○	○	○	○	○	○	
9 月	2	2.140t	残土	○	○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火 掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	2	5.710t	残土	○	○	○	○	○	
11 月	4	3.710t	残土	○	○	○	○	○	
12 月	2	0.990t	残土	○	○	○	○	○	
1 月	6	0.010t	残土	○	○	○	○	○	
2 月	3	0.190t	残土	○	○	○	○	○	
3 月	3	1.150t	残土	○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和7年度 大垣市草道島町一般廃棄物最終処分場 水質維持管理記録表

地下水水質検査結果（月 1 回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/15	5/13	6/3	7/8	8/5	9/2	10/7	11/4	12/16	1/6	2/3	3/3
上流 (北)	電気伝導率	mS/m	—	12.0	12.6	12.7	12.5	14.1	14.2	14.0	13.5	13.8	13.3	12.9	13.4
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.7	2.7	2.7	2.8	3.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5
下流 (南)	電気伝導率	mS/m	—	12.0	12.8	13.2	14.0	15.8	15.8	15.5	14.7	13.3	13.6	13.4	13.6
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8	2.7	3.0	2.9	2.8	2.7	2.9	2.5