

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	☐ 施工管理が優れている	☐ 施工管理がやや優れている	☐ 他の事項に該当しない	☒ 施工管理がやや不備である	☐ 施工管理が不備である
		「評価対象項目」 ☐ ①契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 ☐ ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 ☐ ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 ☐ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 ☐ ⑤工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑥使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 ☐ ⑦一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑧建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑨社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 ☐ ⑩独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 ☐ ⑪工事の関係書類及び資料の整理がよい。 ☐ ⑫その他			☐ 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	☐ 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示に従わなかった。
● 評価表へ ● 出来形へ		その他記入欄 → → → → →				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	☐ 施工管理が優れている	☐ 施工管理がやや優れている	☐ 施工管理がやや優れている	☐ 施工管理がやや優れている	☐ 他の事項に該当しない	■ 施工管理がやや不備である	☐ 施工管理が不備である
		「評価対象項目」 ☐ ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 ☐ ④出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 ☐ ⑤出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。 ☐ ⑥現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 ☐ ⑦現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 ☐ ⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 ☐ ⑨解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 ☐ ⑩その他						☐ 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
		その他記入欄→						

●戻る

●評定表へ

●品質へ

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ. 品質 電気設備工事 (建築)	☐ 品質が特に優れている。	☐ 品質が優れている。	☐ 品質が特に良好である。	☐ 品質が良好である。	☐ 品質が適切である。	☒ 品質がやや不適切である。	☐ 品質が不適切である。
		「評価対象項目」 ☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ☐ ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 ☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 ☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 ☐ ⑫その他 その他記入欄→→→					☐ 監督職員が文書で 該当項目があれば…d ☐ 契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。 該当項目があれば…e	
		●評価表へ戻る(品質 総合)						
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
	Ⅲ. 出来ばえ 電気設備工事 (建築)	☐ 全体的な完成度が優れている。	☐	☐ 全体的な完成度が良好である。	☐	☒ 全体的な完成度が適切である。	☐ 全体的な完成度が劣っている。	☐
		☐ ①きめ細やかな施工がなされている。 ☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 ☐ ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 ☐ ④環境負荷低減への対策が優れている。 ☐ ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 ☐ ⑥その他 その他記入欄→→→					☐ 出来ばえが劣っている。	
		●評価表へ戻る(品質 総合)						

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

(検査員)

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ. 品質 暖冷房衛生設備工事	☐ 品質が特に優れている。	☐ 品質が優れている。	☐ 品質が特に良好である。	☐ 品質が良好である。	☐ 品質が適切である。	☒ 品質がやや不適切である。	☐ 品質が不適切である。
		「評価対象項目」 ☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ☐ ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 ☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 ☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 ☐ ⑫その他 ☐					☐ 監督職員が文書で 該当項目があれば…d ☐ 契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。 該当項目があれば…e	
		その他記入欄→→→						
		●評価表へ戻る(品質 総合)						
考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
	Ⅲ. 出来ばえ 暖冷房衛生設備工事	☐ 全体的な完成度が優れている。	☐	☐ 全体的な完成度が良好である。	☐	☒ 全体的な完成度が適切である。	☐ 全体的な完成度が劣っている。	☐
		☐ ①きめ細やかな施工がなされている。 ☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 ☐ ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 ☐ ④環境負荷低減への対策が優れている。 ☐ ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 ☐ ⑥その他 ☐					☐ 出来ばえが劣っている。	
		その他記入欄→→→						
		●評価表へ戻る(品質 総合)						